



QUICKFLEX



CLASS
1



POLYURETHANE



165°C



RETIRER A
CHAUD



Pression Moyenne 45°



80 µm



5 Sec

DESCRIPTION

APPLICATION

1. Découper le matériel en miroir avec une lame standard flex.
2. Echeniller l'excédent de matière.
3. Presser le marquage sur le textile avec son support polyester, en le protégeant avec un papier siliconé à 165°C / 5 sec / pression moyenne.
4. Retirer le polyester à chaud.

EPAISSEUR:  Polyuréthane mat 80 microns

SUPPORT: Polyester adhésif transparent

NORME:  Oeko-Tex Label Standard 100 Class I



RECOMMANDE POUR

Coton ● Polyester ● Acrylique et fibres similaires

USAGE & ENTRETIEN

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement

LAVAGE

- Maximum 60° C
- De préférence à l'envers
- Ne pas utiliser de produit agressifs
- Sèche-linge : Oui
- Nettoyage à sec : Non

STOCKAGE

- Maximum 1 an
- Dans un endroit sec (15-30° C)
- Protégé de la lumière
- Verticalement

Chemica
Heat transfers for textiles