



# SUNMARK



VINYL

POLYURETHANE



100°C



RETIRER A  
FROID



Pression Moyenne 45°



90 - 160 µm



15 Sec

## DESCRIPTION

### APPLICATION

1. Découper le matériel en miroir avec une lame standard flex.
2. Echeniller l'excédent de matière.
3. Presser le marquage sur le textile avec son support polyester, en le protégeant avec un papier siliconé à 100°C / 15 sec / pression moyenne.
4. Retirer le polyester à froid.

EPAISSEUR:  VINYL Polyuréthane 90-160 microns

SUPPORT: Polyester adhésif transparent



### RECOMMANDE POUR

Coton ● Polyester ● Acrylique et fibres similaires

### USAGE & ENTRETIEN

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le textile
- Ce produit n'est pas garanti contre les rayons UV

#### LAVAGE

- NE PAS LAVER

#### STOCKAGE

- Maximum 1 an
- Dans un endroit sec (15-30° C)
- Protégé de la lumière
- Verticalement

 **Chemica**  
Heat transfers for textiles